

Измерение тока и напряжения в косоугольных координатах в трехфазной обобщенной электрической машине

О. А. Али Альмушреки¹, Н. С. Обама², А. Н. Прокшин³,
Н. И. Татаринцев⁴, А. В. Трофимов⁵

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

¹eng.os.mu@gmail.com, ²sergeobama8421@gmail.com, ³anprokshin@etu.ru,
⁴ntatarintsev@yandex.ru, ⁵a7trofimov@gmail.com

Аннотация. Измерения линейных напряжений и фазных токов в трехфазной электрической машине без нулевого провода приведенные к одной комплексной плоскости оказываются ковариантными и контравариантными координатами в косоугольной системе координат. При этом оси линейных напряжений и фазных токов оказываются взаимосопряженными.

Физические величины активной и реактивной мощности оказываются пропорциональны скалярному и векторному произведению векторов, в которых координаты векторов в произведении должны браться из взаимосопряженных осей.

В настоящее время общепринятый метод лежаний в основе векторного управления электрической машиной включает в себя последовательность преобразований Кларка, Парка-Горева, обратного преобразования Парка-Горева, обратного преобразования Кларка, что является, по существу, переходом к декартовой системе координат и затем обратно к косоугольной.

Предъявлен метод построения осей: ось "d-" – это линейная комбинация ковариантных координат выбранного вектора $(X1, X2)$, а ось "-q" линейная комбинация ковариантных координат $(X2, -X1)$ или контравариантных координат. Благодаря этому удастся построить систему управления электрической машины без перехода в декартову систему и обратно, что позволяет существенно сократить объем вычислений.

Ключевые слова: измерение фазных токов, измерение линейных напряжений, ковариантные координаты, контравариантные координаты

Рассматривается метод измерения линейных напряжений и токов. Рассмотрение производится применительно к симметричной трехфазной системе. В математическом описании используются косоугольные системы координат и понятия ковариантности и контравариантности с общепринятым порядком расположения индексов. Индексы сверху относятся к контравариантным компонентам, а индексы снизу к ковариантным.

Проведем измерения мгновенных значений линейных напряжений u_{AB} , u_{BC} и фазных токов $(-i_A)$, i_C в активном выпрямителе, подключенном к трехфазной электрической сети без нулевого провода. Подключение активного

выпрямителя к трехфазной сети и измерительных приборов приведено на рис. 1.




Рис. 1. Схема измерения токов и напряжений в трехфазном активном выпрямителе

Измерения мгновенных значений линейных напряжений есть перпендикулярные проекции изображающего вектора \vec{u} на оси U_{AB} и U_{BC} , угол между которыми 120 градусов.

Рассмотрим косоугольную систему координат U_{AB} и U_{BC} с единичными векторами \vec{e}_{AB} и \vec{e}_{BC} . Перпендикулярные координаты обозначим u_{AB} и u_{BC} . Разложение вектора \vec{u} по векторам \vec{e}_{AB} и \vec{e}_{BC} по правилу параллелограмма:

$$\vec{u} = u^{AB} \vec{e}_{AB} + u^{BC} \vec{e}_{BC}, \quad (1)$$




Рис. 2. Ковариантные и контравариантные координаты изображающего вектора напряжения

Квадрат длины вектора \vec{u} равен:

$$|\vec{u}|^2 = u_{AB}u^{AB} + u_{BC}u^{BC}$$

Квадрат длины вектора с другой стороны равен скалярному произведению:

$$(\vec{u} \cdot \vec{u}) = u_{AB}u^{AB} + u_{BC}u^{BC} \quad (2)$$

Здесь один из множителей является измеренным мгновенным значением линейного напряжения с нижним индексом, другой – математическим разложением изображающего вектора с верхним индексом.

Просуммировав и усреднив формулы (1) во всех парах осей U_{AB} , U_{BC} и U_{CA} и U_{CA} , U_{AB} , и заметив, что полусумма контравариантных (неизмеряемых) координат u^{AB} в осях U_{AB} , U_{BC} и u^{AB} в осях U_{CA} , U_{AB} в случае симметричной системы равна ковариантной (измеряемой) координате u_{AB} [4], получаем известную [1],[2] формулу:

$$\vec{u} = \frac{2}{3}(u_{AB}\vec{e}_{AB} + u_{BC}\vec{e}_{BC} + u_{CA}\vec{e}_{CA}) \quad (3)$$

В геометрии к косоугольному базису единичных векторов \vec{e}_1 , \vec{e}_2 можно построить двойственный базис \vec{e}^1 , \vec{e}^2 [3] по правилу:

$$\begin{aligned} (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}^1) &= 1; & (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}^2) &= 0; \\ (\vec{e}_2 \cdot \vec{e}^1) &= 0; & (\vec{e}_2 \cdot \vec{e}^2) &= 1 \end{aligned}$$

Двойственные (сопряженные) оси выбираются так, чтобы угол между основной и сопряженной осью был острым. Вектор \vec{x} можно разложить по двойственному (сопряженному) базису

$$\vec{x} = x_1\vec{e}^1 + x_2\vec{e}^2$$

Координаты вектора \vec{x} при произвольной нормировке базовых векторов приведены на рис. 3.




Рис. 3. Координаты вектора в двойственных (взаимосопряженных) базисах

Скалярное произведение двух произвольных векторов равно:

$$(\vec{x} \cdot \vec{y}) = x_1y^1 + x_2y^2 = x^1y_1 + x^2y_2 \quad (4)$$

В нашей физической системе выбираем оси линейных напряжений и фазных токов как указано на рис. 4. Оси

линейных напряжений U_{AB} , U_{BC} и фазных токов $I_{(-A)}$, I_C оказываются взаимосопряженными в геометрическом смысле, за исключением того, что оси тока и напряжения строятся на одном графике и нормировка базовых векторов: $(\vec{e}_{u_{AB}} \cdot \vec{e}_{i_{(-A)}}) = 1$; $(\vec{e}_{u_{BC}} \cdot \vec{e}_{i_C}) = 1$; $(\vec{e}_{i_{(-A)}} \cdot \vec{e}_{i_{(-A)}}) = 1$ и $(\vec{e}_{i_C} \cdot \vec{e}_{i_C}) = 1$. Выбор оси фазного тока $I_{(-A)}$ обусловлен тем, чтобы угол между взаимосопряженными осями был острым. В этом случае ковариантная (измеренная) координата $i_{(-A)}$ на оси тока $I_{(-A)}$ равна контравариантной (неизмеряемой) координате $i^{(-A)}$ на сопряженной оси $I^{(-A)}$, которая сонаправлена с U_{AB} .




Рис. 4. Выбор осей измерений линейных напряжений и фазных токов

Контравариантная (неизмеряемая) координата u^{AB} по сопряженной оси, которая параллельна оси $I_{(-A)}$, равна ковариантной (измеренной) координате u_{AB} . При таком выборе осей мгновенная мощность p , которая равна скалярному произведению (4) изображающих векторов тока и напряжения равна:

$$p = (\vec{i} \cdot \vec{u}) = u_{AB}i^{AB} + u_{BC}i^{BC} = u_{AB}i_{(-A)} + u_{BC}i_C$$

Учитывая $i_A + i_B + i_C = 0$, введя «нулевой» потенциал v_0 фазного напряжения («нулевой» потенциал может быть функцией от времени $v_0(t)$)

$$p = (u_B - v_0 + v_0 - u_A)i_{(-A)} + (u_C - v_0 + v_0 - u_B)i_C = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C,$$

что является суммой мощностей фаз.

Наиболее часто в системах векторного управления пользуются выражением (3) и переходят от трехфазной системы токов и напряжений сначала к стационарной декартовой системе, а затем к вращающейся системе с осью вдоль одного из изображающих векторов ($d-$) и квадратурной, перпендикулярной осью ($q-$). После введения управления с учетом обратных связей переходят обратно к трехфазной системе.

Предъявим метод нахождения компонент ($d-$) и ($q-$):

Линейная комбинация $\alpha(u_{AB}, u_{BC})$ – это компонента вдоль оси ($d-$).

Скалярное произведение вектора с координатами $(-u_{BC}, u_{AB})$ и исходного вектора: $-u_{BC}u_{AB} + u_{AB}u_{BC} = 0$, вектор с координатами $(-u_{BC}, u_{AB})$ перпендикулярен исходному и, значит, это компонента вдоль квадратурной

оси ($q-$). Обе компоненты ($d-$) и ($q-$) оказываются выражены через изменяемые величины.

Благодаря этому методу возможно построить систему управления электрической машиной без перехода в декартову систему и обратно, что позволяет существенно сократить объем вычислений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Горев А.А. Переходные процессы синхронной машины. М.-Л., Гос. энергетическое изд. 1950. 551 с.

- [2] Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учебник для студ. высш.учеб.заведений. М.: «Академия», 2007. 272 с.
- [3] Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. М. «Высшая школа», 1966. 252 с.
- [4] Илюшин А.Г., Маслов И.А., Прокшин А.Н. и др. О системах координат для математического описания систем управления электропривода // Сборник докладов 71-й научно-технической конференции ИПС, СПб, 2018, с. 172