Система управления статическим компенсатором реактивной мощности с использованием преобразования Блонделя для линейных напряжений

А. Н. Прокшин

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); Санкт-Петербургский государственный университет anprokshin@etu.ru

П. В. Ж. М. Найага

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» м. В.И. Ульянова (Ленина) mosesnayaga6@gmail.com

Г. А. Карпов

Санкт-Петербургский государственный университет

g.a.karpov@spbu.ru

Н. И. Татаринцев

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) nitatarintsev@etu.ru

А. В. Трофимов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) avtrofimov@etu.ru

А. К. Пожидаев

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) akpozhidaev@etu.ru

Аннотация. В системах управления статическим компенсатором реактивной мощности (СТАТКОМ) в трехфазных сетях без нулевого провода используются измеренные линейные напряжения. В трехфазных инверторах напряжения при векторной широтноимпульсной модуляции скважности открытия ключей пропорциональны линейному напряжению. Поэтому преобразование Блонделя для линейных напряжений оказывается эффективнее, чем преобразование Блонделя для фазных напряжений. При переходе во вращающуюся систему координат и из нее используется преобразование Блонделя для линейных напряжений.

Приведен метод измерения реактивной мощности, оперирующий линейными напряжениями.

Ключевые слова: преобразование Блонделя; метод Аарона двух ваттметров для реактивной мощности; векторная широтно-импульсная модуляция

I. МОДЕЛЬ СТАТИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Рассматриваем систему управления СТАТКОМ с помощью инвертора напряжения. СТАТКОМ подключен к трехфазной сети без нулевого провода параллельно трехфазной активно-индуктивной нагрузке. Нагрузка подключена в звезду.

За основу взята схема компенсатора реактивной мощности, приведенная на сайте Matlab [1].

Действующее линейное напряжение сети $V_{AB} = 415B$ с частотой f = 50 Гц. Нагрузка с активной мощностью 150 кВт и реактивной мощностью 75 кВАр. Инвертор соединен с сетью трехфазным дросселем с индуктивностью каждой фазы 1 мГн. На стороне постоянного тока инвертора установлена индуктивность 5600 мкФ и сопротивление 10⁻³ Ом. В установившемся режиме напряжение звена постоянного тока $U_d = 800$ В. Частота коммутации ключей 10 кГц. Сигнал на включение ключей реализован с помощью таймера пилообразной формы с симметричными возрастающим и спадающим фронтами.

реактивной Схема компенсатора мощности c изменениями приведена на рис. 1. Вместо синусоидальной ШИМ на рис. 1 используется векторная ШИМ (svpwm). Для сравнения алгоритмов использовалась синусоидальная ШИМ.

II. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ АЛГОРИТМОВ С ФАЗНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ К АЛГОРИТМАМ С ЛИНЕЙНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ

В системах управления СТАТКОМ в трехфазных сетях без нулевого провода используются измеренные линейные напряжения. Не всегда возможно получить доступ к нулевой шине трансформатора. При подключении нагрузки в звезду часто нет доступа к средней точке, чтобы измерить фазные напряжения.



Рис. 1. Система управления СТАТКОМ, использующая преобразования Блонделя для линейных напряжений

При симметричной широтно-импульсной модуляции две скважности из трех для ключей полумостов линейным равны нормированным инвертора напряжениям max(|v_{линейное}|) = 1 [2],[3],[4]. Здесь и маленькими далее буквами обозначены нормализованные мгновенные значения. Если фаза ωt изображающего вектора напряжения \vec{v} лежит в первом $0 < \omega t < \pi/3$ либо в четвертом $\pi < \omega t < 4\pi/3$ сегменте рис. 2, то скважности Т_A, T_C проводимости верхних ключей полумостов равны с точностью до знака нормированному на 1 линейному напряжению. -1 < *T_A* < 1. Нижние ключи полумостов проводят, когда верхние ключи не проводят.



Рис. 2. Изображающий вектор напряжения \xrightarrow{v} в инверторе напряжения

$$T_A = v_{AC}$$

$$T_B = v_{BC} - v_{AB}$$

$$T_C = -v_{AC}$$

Скважность T_B равна $v_{BC} - v_{AB} = \sqrt{3} \cdot v_B$.

Прямая пропорциональность скважностей T_A, T_B, T_C фазным напряжениям v_A, v_B, v_C наблюдается при синусоидальной модуляции, в этом случае амплитуда вектора фазного напряжения равна $U_D/2$, где U_D -напряжение на стороне постоянного тока.

Наличие на входе измеряемых линейных напряжений и на выходе задания для ключей полумостов пропорциональных линейным напряжениям обуславливает использование преобразований с линейными, а не фазными напряжениями.

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЛОНДЕЛЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

При переходе из вращающейся с частотой ω системы dq в неподвижную стационарную систему с использованием линейных напряжений можно воспользоваться преобразованием [4],[8].

$$\begin{pmatrix} v_{AC} \\ v_{BC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t - \frac{\pi}{6}) & -\sin(\omega t - \frac{\pi}{6}) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_d \\ v_q \end{pmatrix}$$
(1)

Здесь *u_{AC}* – нормированное линейное напряжение:

$$v_{AC} = \frac{V_{AC}}{U_D}$$

В преобразовании (1) в момент времени t = 0 ось q вращающейся системы совпадает с осью линейного напряжения V_{BC} .

Преобразование из стационарной системы линейных напряжений v_{AC} и v_{BC} во вращающуюся систему dq:

$$\begin{pmatrix} V_d \\ V_q \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t - \frac{\pi}{6}) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t - \frac{\pi}{6}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_{AC} \\ V_{BC} \end{pmatrix}$$
(2)

При моделировании в Matlab воспользуемся преобразованиями Блонделя (3) для фазных величин в сети без нулевого провода [5], [6]:

$$\begin{pmatrix} V_{d} \\ V_{q} \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin(\omega t) & -\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_{A} \\ V_{B} \\ V_{C} \end{pmatrix}$$
(3)

 $\langle V \rangle$

=

Формулу (2) можно получить из формулы (3):

$$V_{d} = \cos(\omega t)V_{A} + \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)V_{B} + \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)V_{C} =$$

$$= \cos(\omega t)V_{A} + \left(\cos(\omega t)\cos\frac{2\pi}{3} + \sin(\omega t)\sin\frac{2\pi}{3}\right)V_{B} + \left(\cos(\omega t)\cos\frac{2\pi}{3} - \sin(\omega t)\sin\frac{2\pi}{3}\right)V_{C} =$$

$$= \frac{1}{2}\cos\omega t \cdot V_{AC} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega t \cdot V_{BC} + \frac{1}{2}\cos\omega t \cdot V_{AB} =$$

$$=\cos\omega t\cdot V_{AC}+\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{6}\right)V_{BC}$$

Здесь учтено равенство для линейных напряжений для трехфазных систем без нулевого провода:

$$V_{AB} = V_{AC} - V_{BC}.$$

$$V_q = -\sin(\omega t)V_A - \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)V_B - \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)V_C$$

$$-\sin(\omega t)V_A - \left(\sin(\omega t)\cos\frac{2\pi}{3} - \cos(\omega t)\sin\frac{2\pi}{3}\right)V_B - \left(\sin(\omega t)\cos\frac{2\pi}{3} + \cos(\omega t)\sin\frac{2\pi}{3}\right)V_C =$$

$$= -\frac{1}{2}\sin\omega t \cdot V_{AC} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega t \cdot V_{BC} - \frac{1}{2}\sin\omega t \cdot V_{AB} = -\sin\omega t \cdot V_{AC} + \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)V_{BC}$$

 V_q

Обратное преобразование Блонделя для фазных величин

$$\begin{pmatrix} v_A \\ v_B \\ v_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_d \\ v_q \end{pmatrix}$$

Преобразование Блонделя для линейных напряжений получим, заменив $\omega t \Rightarrow \omega t + \frac{\pi}{6}$. В начальный момент времени ось d совмещена с фазой А и имеет начальный угол $\pi/6$ относительно направления линейного *v*_{*AB*}. Преобразование напряжения Блонделя для нормированных линейных напряжений:

$$\begin{pmatrix} v_{d} \\ v_{q} \end{pmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) & \cos(\omega t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\omega t + \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) & -\sin(\omega t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_{AB} \\ v_{BC} \\ v_{CA} \end{pmatrix}$$
(4)

Преобразование Блонделя (4) использует три нормированных линейных напряжения, в отличие от преобразования (2), которое использует только два линейных напряжения без нормирования.

преобразование Обратное Блонделя для нормированных линейных напряжений:

$$\begin{pmatrix} v_{AB} \\ v_{BC} \\ v_{CA} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) & -\sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) \\ \cos(\omega t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\omega t + \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_d \\ v_q \end{pmatrix}$$

В Matlab Simulink, чтобы получить ИЗ "abc to dq" преобразования преобразование для линейных напряжений, нужно на вход блока вместо фазных напряжений подать линейные напряжения и вместо ωt подать $\omega t + \pi/6$. Для нормировки линейных напряжений умножить результат на $1/\sqrt{3}$.



Рис. 3. Преобразование Блонделя при переходе из стационарной системы линейных напряжений к вращающейся системе координат dq

При использования преобразования "dq to abc" для линейных напряжений вместо ωt подать $\omega t + \frac{\pi}{6}$. На нормированные выходе блока из получим $\max(|v_{\text{линейное}}|) = 1$ линейные напряжения.

Нормированные линейные напряжения подаются на вход блока svpwm:

svPWM Line Voltages Содержимое блока представлено на рис 4:

```
function [Ts, Tb, Tc] = svPWM_LINE_VOLTAGES(Vab, Vbc, Vca)
    if( ( Vab>0 ) == ( Vbc>0 )) % sectors 1 and 4
       Ta = - Vca:
        Tb = Vbc-Vab;
       Tc = Vca;
    elseif ( ( Vab< -Vbc ) == ( Vab>0 ) ) % sectors 2 and 5
        Tb = Vbc;
        Ta = Vab - Vca;
        Tc = - Vbc;
    else
                                            % sectors 3 and 6
        Tb = - Vab;
        Tc = Vca - Vbc :
        Ta = Vab:
    and
end
```

Рис. 4. Код блока svPWM_Line_Voltages

IV. БЛОК АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Коды блока автоподстройки частоты с использованием линейных напряжений приведены на рис. 5, 6. Параметры PI-регулятора аналогичны исходной СТАТКОМ I=50000. [1]: P=10, Bce модели преобразования, напряжения, использующие производятся напряжениями. линейными с Преобразования, использующие токи, производятся с фазными токами.



Рис. 5. Код блока PLL



Рис. 6. Полная схема блока PLL

V. Измерение реактивной мощности с использованием линейных напряжений

В сети без нулевого провода известен метод Аарона измерения реактивной мощности с помощью двух ваттметров [7]. Этот метод использует два фазных напряжения. Для их измерения необходимо создать виртуальный «нулевой провод». Возможно использовать два линейных напряжения для измерения реактивной мощности при симметричной нагрузке. Для этого 2 ваттметра подключить, как показано на рис. 7.



Рис. 7. Схема подключения двух ваттметров для измерения реактивной мощности при симметричной нагрузке с использованием двух линейных напряжений

Реактивная мощность для симметричной нагрузки, выраженная через линейные напряжения (здесь маленькая буква означает мгновенное значение):

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(i^{AC} \boldsymbol{v}^{BC} - i^{BC} \boldsymbol{v}^{AC} \right)$$

При этом используются токи:

$$i^{AC} = i_A - i_C$$

VI. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. ИСПОЛЬЗУЮШИХ ФАЗНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Все используемые в модели напряжения являются линейными, и преобразования напряжений используют

линеиными, и преобразования напряжении используют на входе и выходе линейные напряжения. Те алгоритмы, которые используют фазные напряжения, переводят линейные напряжения в фазные, а затем делают обратное преобразование. Алгоритмы, которые работают с линейными напряжениями и не делают преобразований в фазные напряжения и обратно, соответственно будут работать быстрее алгоритмов, которые используют фазные напряжения.

Для сравнения скорости выполнения алгоритмов рассмотрим часть системы управления, генерирующую векторную широтно-импульсную модуляцию. Времена выполнения алгоритмов svpwm в секундах для 30000*65535 циклов для разных углов изображающего вектора на компьютере с частотой 2Ггц в программе на языке С, компилятор gcc 13.3.0. приведены в табл. I.

ТАБЛИЦА I. ВРЕМЕНА ВЫПОЛНЕНИЯ В СЕКУНДАХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 30000*65535 ЦИКЛОВ

угол	STM	Our1	Our2	MexBIOS	TI
15°	11.792	6.439	6.898	15.948	12.921
45°	12.670	6.861	7.239	17.079	12.806
75°	12.170	8.165	8.405	16.688	14.243
105°	12.330	8.185	8.502	16.666	14.226
135°	12.887	8.028	9.897	16.824	13.851
165°	11.946	7.594	9.421	16.409	13.804
195°	11.761	6.425	6.858	15.297	12.490
225°	11.740	6.443	6.826	15.336	12.483
255°	11.400	7.653	7.891	16.567	13.985
285°	11.392	7.660	7.919	16.576	13.929
315°	11.969	7.614	9.212	15.408	14.255
345°	12.032	7.600	9.192	15.403	15.127

STM – алгоритм STMicroelectronics; Our1 – алгоритм из статьи [8]; Our2 – алгоритм из блока SVPWM рис. 4; MexBIOS – алгоритм НПФ Мехатроника-Про [11]; TI – алгоритм Texas Instruments [10]

Алгоритмы Our1 и Our2 используют линейные напряжения. Остальные алгоритмы используют фазные напряжения. Из табл. I следует, что алгоритмы, использующие линейные напряжения, выполняются практически в 2 раза быстрее алгоритмов, использующих фазные напряжения.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активная и реактивные мощности в переходном и установившемся режиме при использовании преобразований Блонделя для линейных напряжений совпадают с соответствующими значениями преобразований для фазных напряжений. Преобразование Блонделя для линейных напряжений со следующим за ним блоком svpwm для линейных напряжений выполняется практически вдвое быстрее аналогичного набора для фазных напряжений.

Преобразования Блонделя для линейных напряжений совпадают с преобразованиями (1) и (2), полученными при рассмотрении систем управления электрическими машинами в косоугольной системе координат. Преобразования Блонделя требуют три линейных напряжения, в то время как преобразования (1) и (2) требуют два линейных напряжения.

Список литературы

- Ashenafi Tesfaye (2025). Reactive power compensation by using STATCOM https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/135697reactive-power-compensation-by-using-statcom, MATLAB Central File Exchange. Retrieved March 20, 2025.
- [2] Романенко Д.В. Алгоритмы управления компенсатором реактивной мощности типа СТАТКОМ // Вторая научнотехническая конференция молодых специалистов электроэнергетики - 2003, Москва, 15-19 сент. 2003 г.: сб. докл. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.
- [3] Olorunfemi Ojo. The Generalized Discontinuous PWM Scheme for Three-Phase Voltage Source Inverters // IEEE Transactions on

Industrial Electronics, vol. 51, No. 6, December 2004, DOI: 10.1109/TIE.2004.837919.

- [4] S. Al Moustafa, B. Ahmed, B.S. Bala, A.V. Domnin, P.N. Primachenko, A.N. Prokshin. Modification of the Space Vector Pulse-Width Modulation Algorithm for a Three-Phase Inverter Using an Oblique Coordinate System, // XXVI International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), (2023-05-24) S. 90-93. DOI: 10.1109/SCM58628.2023.10159042
- [5] Горев А.А. Переходные процессы синхронной машины Л.-М., Госэнергоиздат, 1950. 551 с.
- [6] Алябьев М.И. Теория пространственных векторов описывающих фазные токи в электрических машинах // Труды ВМАКВ им. А.И. Крылова. Вып. XXI, 1959.
- [7] Инж. Скирль В. Измерения мощности переменного тока. Энергетическое изд-во, 1932.
- [8] A.N. Prokshin, Nikolaj I. Tatarintsev, Gennadij A. Karpov, Aleksandr V. Trofimov. Modification of PWM Algorithms in Continuous and Discontinuous Modes for a Three-Phase Inverter in an Oblique Coordinate System // 2024 XXVII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM). Saint-Petersburg, Russia. DOI: 10.1109/SCM62608.2024.10554156
- [9] STM32 Motor Control Software Development Kit Rev 5 STMicroelectronics, 2019 \url{file:///pwm_curr_fdbk.c}
- [10] The Digital Motor Control Software Library http://www.ti.com/lit/ug/spru485a/spru485a.pdf
- [11] iqSVGEN_DQ Генератор пространственного вектора ШИМ https://mechatronicapro.com/sites/default/files/content/product/35/iqsvgen_dq_rus.pdf